


Anselmi




MEMBER OF SIMONSWERK

Anselmi & C. srl
31056 Roncade (Treviso)
via Ca' Morelli 19
tel. +39 0422 707 426
fax +39 0422 840 836
www.anselmisrl.it





AN 130 2D


DIT_SP_025 REV.00 18/04/018



FRESATURE MILLING



ISTRUZIONI REGOLAZIONE Adjustment Instructions



A Fori asolati per regolazione profondità e fissaggio cerniera allo stipite.

Oval holes for depth adjustment and hinge fixing to the frame.


B Fori asolati per regolazione verticale e fissaggio cerniera alla porta.

Oval holes for vertical adjustment and hinge fixing to the door.

C Vite opzionale D. 5 mm per fissaggio verticale porta.


Optional D. 5 mm screw for vertical fixing of the door.

Regolazione Altezza Height Adjustment



1

Inserire cuneo di regolazione sotto la porta e svitare di un giro le viti di fissaggio della cerniera sulla porta; la porta si appoggia sul cuneo.
Insert the adjustment wedge under the door and unscrew one turn the fixing screws of the hinge on the door; the door rests on the wedge.




2

Spingere il cuneo sotto la porta sino a raggiungere la luce da terra desiderata; bloccare nuovamente le viti.
Slide the wedge under the door until achieve the desired measure from the ground; re-lock the screws.

Opzionale Optional

Avvitare la vite aggiuntiva D. 5 mm per bloccaggio verticale fino al fermo ed estrarre il cuneo di regolazione.
Screw in the optional screw D. 5 mm for vertical fixing up to the stopper and pull the adjustment wedge.

Regolazione Profondità Depth Adjustment





1

Svitare le viti A di un giro.
Unscrew the A screws one turn.

3

Riavvitare le viti A.
Screw back the A screws.



2

Agendo manualmente nella direzione della freccia la porta trasla di 1 mm.
Acting manually in the arrow direction the door shifts of 1 mm.

